

ANEXO 1

A


Procedimentos com probabilidade reduzida de produção de aerossóis



1 Vestir a bata



2 Colocar a máscara



3 Calçar as luvas